

Ввод данных



Наименование

АКС повыш амплитуды

Тип данных

Нет данных

Задержка, мс

0.00

Единица, В

Сетка

0.00

Смещение нуля

0.000

Толщина линии...

1

Тип Преобразования

☐ Нет

☒ Ограничение

☐ Линейное

Вход

Мин.

-2.000

В

Макс.

2.000

В

Скорость записи данных в давление

Длина записи данных, мс

0.00

Длина записи данных, мс

0.00



Длина записи данных, мс

0.00


Длина записи данных, мс

0.00

Авто настройка

<input type="checkbox"/> Авто	Диапазон, <input type="text" value="20.00"/>	Заполнение(%)	<input type="text" value="70"/>
<input type="checkbox"/> Инверсия		Синхронизация(%)	<input type="text" value="50"/>
<input type="checkbox"/> Масштаб		Позиция нуля(%)	<input type="text" value="50"/>
<input type="checkbox"/> Цвет при инверсии			
<input type="checkbox"/> Цвет без инверсии		Масштаб(%)	<input type="text" value="100"/>

Дополнительные условия синхронизации

Интервал, мс	<input type="text" value="0.000"/>	Пропуск, мс	<input type="text" value="0.000"/>	Уровень (%)	<input type="text" value="0"/>
Гистерезис (% от диапазона)					
Макс.	<input type="text" value="0.00"/>	Мин.	<input type="text" value="0.00"/>		

Старт записи при изменении сигнала на канале

- ☒ Отключено
- ☐ Сигнал больше заданного уровня Уровень В
- ☐ Сигнал меньше заданного уровня

ОК

Отмена